


PORCA GAIOLA



Diâmetro/ passo	Chapa Numero	Limite P	H	A	B	Furo C
M4 x 0,7	1	0,5 - 1,1	8,0	6,0	12,0	8,3
	2	1,2 - 1,6	8,5			
	3	1,7 - 2,5	9,5			
	4	2,6 - 3,5	10,5			
	5	3,6 - 4,5	11,5			
M5 x 0,8	1	0,5 - 1,1	8,0	6,0	12,0	8,3
	2	1,2 - 1,6	8,5			
	3	1,7 - 2,5	9,5			
	4	2,6 - 3,5	10,5			
	5	3,6 - 4,5	11,5			
M6 x 1,0	1	0,5 - 1,1	8,0	6,0	12,0	8,3
	2	1,2 - 1,6	8,5			
	3	1,7 - 2,5	9,5			
	4	2,6 - 3,5	10,5			
	5	3,6 - 4,5	11,5			
M4 x 0,7	1	0,7 - 1,6	8,7	6,0	13,2	9,5
	2	1,7 - 2,7	9,5			
	3	2,8 - 3,5	10,2			
M5 x 0,8	1	0,7 - 1,6	8,7	6,5	13,2	9,5
	2	1,7 - 2,7	9,5			
	3	2,8 - 3,5	10,2			
M6 x 1,0	1	0,7 - 1,6	8,7	6,5	13,2	9,5
	2	1,7 - 2,7	9,5			
	3	2,8 - 3,5	10,2			
M8 x 1,25	1	1,0 - 1,7	10,4	7,8	16,0	12,3
	2	1,8 - 3,2	12,0			
	3	3,3 - 4,7	13,5			
	4	4,8 - 5,5	14,5			
M10 x 1,5	1	1,0 - 1,7	10,4	7,8	16,0	12,3
	2	1,8 - 3,2	12,0			
	3	3,3 - 4,7	13,5			
	4	4,8 - 6,2	14,5			